


Überhitzungsschutz zurücksetzen



Wenn der Heissgetränkeautomat versehentlich trocken läuft (Flüssigkeit verdampft durch ständiges nachheizen) löst der Überhitzungsschutz am Gerät aus . Das Gerät geht aus und lässt sich auch nicht wieder sofort einschalten.

Der Überhitzungsschutz befindet sich im Boden des Gerät verbaut und ist für Sie nicht sichtbar.

Um den Überhitzungsschutz zu entriegeln muss das Gerät zunächst abkühlen.

Wenn das Gerät abgekühlt ist können Sie am Boden den rausstehenden Stab reindrücken.

Dieser Stab ist mit einem Aufkleber „Überhitzungsschutz zurücksetzen“ vermerkt.

Der Überhitzungsschutz sollte sich nun gelöst haben und der Heissgetränkeautomat kann wieder in Betrieb genommen werden.